

Krimpmof

5.2.7 Krimpmof

De krimpmof is een eenvoudige niet-trekvlaste overgang op andere materialen dan PE. De verbinding verloopt volgens de volgende stappen:



- Insteekdiepte markeren op de te verbinden buis
- Krimpmof met stuiklas of elektro-las aan buis /fitting verbinden
- O-ring halverwege insteekdiepte op de te verbinden buis monteren
- Krimpmof over buis schuiven en geheel insteken
- Krimpmof gelijkmatig verwarmen met lasföhn of brander met zachte vlam. Bij diameters > 125 mm is een tweede hittebron aan te bevelen

Figuur 5.37